

3. 作動概要

モータによる回転の筒体形成をす。フレックスタイン導線の導体と接触する。接触子が開離して停止する。

モータによる回転の筒体形成をす。フレックスタイン導線の導体と接触する。接触子が開離して停止する。




図 2

4. 産業上の実施効果

本装置の開発により、従来は取り付け不可能な床下等の狭い空間でも取り付け可能となった。(図 3)




図 3